

# Mquina de Costura Brother FS 70E/ Overlock

Tipo de mquina de costura: computadorizado

Gancho: rotativo horizontal

Formao de loop: automaticamente

Especificaes tcnicas ki

Nmero de pontos: 70 peas

Nmero de voltas: 7 peas

Comprimento mximo do ponto: 5mm

Largura mxima do ponto: 7mm

Velocidade de costura: 750sti/min

Funes e recursos

Funes: reverso  
plataforma do brao  
enfiador de linha  
costura sem pedal  
posicionamento da agulha (para cima/para baixo)

Opes de ajuste

Ajustes: Seletor de tenso da linha  
Corte de alimentao inferior  
Limitador de velocidade

Calador inserido  
set

Sapatilha de metal: universal  
overlock para costura em zperes  
para costura invisvel  
para costura em botes  
para monogramas de bordado  
para caseado

Caractersticas gerais

Display

LED backlight

Power : rede

Consumo de energia: 40 W

Bolsa: pano

Dimenses (LxHxD): 41,3x30,7x17,8 cm

Peso: 4,5 kg

5 kg

5 kg