

Costura mquina/overlocker Janome Top 12

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: oscilante

Looping: semi-automtico

Dados tcnicos

Nmero de pontos: 13 peas

Nmero de pontos: 1 peas

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 5mm

Recursos e recursos

Funes: reversoplataforma de brao

Opes de ajuste

Ajustes: controle de tenso da linha

Inclui calcadores

Ps de garra: universalpara costura em zperespara costura invisvel

Caractersticas gerais

Fonte de alimentao: fonte de alimentao

Consumo de energia: 85 Ter