

# Mquina de Costura Janome 5018 Overlock

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: rotativo horizontal

Formao de loop: automaticamente

Especificaes tcnicas ki

Nmero de pontos: 18 peas

Nmero de voltas: 1 peas

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 6.5 mm

Recursos e capacidades

Funes: reversobraoafiador de linhaacortador de linhaagulha dupla

Opes de ajuste

Ajustes: ajustar a presso do calcadorseletor de tenso da linhadesligar os dentes de alimentao

Includo calcador

Calador: universaloverlock para costura em zperespara costura invisvelpara quiltingborda

Caractersticas gerais

Fonte de alimentao: fonte de alimentao

Capa rgida: difcil