

# Termmetro / barmetro Beurer HM 16

Destino: familia

Tipo de dispositivo: eletrnico

Medies: temperatura; umidade (higrmetro)

Temperatura mnima: 1 °C

Temperatura mxima: 50 °C

Temperatura mnima/mxima mantida

Temperatura de conforto

Tipo de alimentao: baterias

Material da caixa: plstico