

Lavadora de alta presso Makita HW131

Presso mnima: 10 bar

Presso mxima: 130 bar

Potncia: 2200 W

Consumo de gua: 500 l/h

gua de entrada mxima t: 60 °C

mangueira de alta presso: 9,5 m

Bocais: ventilador

Funes e recursos: Carretel HP; rodas de transporte; Retirar gua de um tanque; Filtro de gua

Fonte de alimentao: fonte de alimentao (220 V)

Cabo de alimentao: 5 m

Peso: 33 kg

Funes e recursos adicionais da lavadora de alta presso: Interruptor de presso de jato (baixa /alta)