

Serra Metabo CS 23-355 602335000

Refaa a cama e reorganize a parte superior. A cama um fundo cheio. As pernas no so as mesmas, no ajustveis. A cama se dobra sob presso. A cama estampada no plana. Por causa da cama, no possvel suportar um corte uniforme.

um bom modelocomprado em setembro, toda a pea da mquina est desatualizada h 20 anos, o torno no confortvel. Uma partida suave declarada - a ala simplesmente voa a partir de uma partida to 'suave', muito barulhenta em marcha lenta. O supressor de fascas no p muito pequeno, considere que no ajuda em nada, pendurei uma folha de alumnio de piso separadamente na parede. Essa serra uma utopia, claro, mas funciona muito bem cortando barras 100 * 100 * 4.

excelente modelo Quase j comprei o Status AC2300. Mas quando foi ligado, ele imediatamente recusou. No h partida suave, uma forte batida de escovas de carvo, e o disco anda como um oito. Foi para outra loja. Havia 2 modelos: Maktek e Metabo. Testado ambos. O motor Maktek funciona muito forte. Bem, na verdade 100 dlares mais barato. Paguei \$285 pela Metabo (janeiro de 2012)