

# deira / Chave de fenda Bosch PSR 1440 LI -2 06039A

0 eu 11 meses. Usado varias vezes, tk. h mais 2 erros. Era irritante que brocas e brocas cassem constantemente do cartucho. Enviei para reparo, aps o reparo a mesma coisa. Eu o devolvi loja, eles o levaram com um escndalo. A plaina Bosch tambm um g completo ..... E est escrito no anncio - est equipado com um mandril sem chave prtico e confivel. Depois de entregar loja, li os comentrios, descobri que todos tinham um problema com o cartucho neste Bosch. E tambm fabricado na Hungria... No compro mais nada da Bosch.

pobre modeloComprei h cerca de 1,5 anos. A batida do cartucho imediatamente atingiu os olhos, se voc quiser perfurar com cuidado com uma broca fina, nada vai funcionar, tudo est danando. Brocas longas tm o mesmo problema. Tambm muito difcil apertar qualquer coisa, uma vez a cada 10-15 minutos voc tem que apertar o cartucho, geralmente os bits caem, apertados at ficarem azuis na cara, o cartucho rachado, tudo sem sucesso. Mas isso tudo bobagem. Eu o usava em casa, no com muita frequencia, no vero principalmente quando estava construindo uma casa, no inverno periodicamente, mas no para uso. Em algum lugar em meio ano o cheiro da caixa de cmbio comeou a sair, no comeo eu no t preste ateno, agora ele brilha, seja saudvel e o fedor tanto que me deixa doente, especialmente quando voc d um pouco de carga, mas tambm fasca em marcha lenta. Sinto que preciso procurar outro Shurik, a garantia acabou, no aceite mais o Bosch verde, ou talvez no aceite mais o Bosch. um monte de sinos e assobios, mas as falhas estragam tudo o que possvel. Vou comear com a folga axial: Ele foi ao mesmo tempo inicialmente, mas bastante tolervel. No entanto, s piorou com o tempo. Associo isso qualidade da caixa de cmbio - depois de seis meses, em algum lugar, tive que carreg-la para reparo e troc-la. A essa altura, a ponta de uma longa broca j estava descrevendo um crculo decente. Aparentemente, o desgaste da caixa de cmbio a razo para isso, pois aps um reparo caro, ela voltou pequena folga inicial. Agora, novamente. No vou levar para o conserto, no faz sentido, vou comprar algo mais barato e no Bosch.

modelo ruim

modelo normalAparncia como o fabricante decidiu apenas aumentar a potncia para este shur e vender seu mais caro. Porque nem a qualidade de construo do corpo, nem o resto do recheio claramente no desta ferramenta. Aps um ms e meio de trabalho, a caixa teve que ser apertada com fita isolante - todo o chocalho, especialmente na segunda velocidade. H, embora uma pequena reao do cartucho. Percebido quando eu aparafusei a arruela de presso no perfil. Ainda no notei isso em parafusos autorroscantes.

timo modelotima ferramenta para o dinheiro, carregamento rpido em apenas uma hora, estojo includo, boa luz de fundo.

modelo usual Bom, que eu no comprei o de duas baterias, que alguns milhares mais caro. Eu

pensei que eu iria us-lo em casa como uma furadeira e chave de fenda. Ento, descobriu-se que, como uma broca, intil. Tente inserir uma furadeira nele e lig-lo. A ponta da broca descreve esses crculos e anis que voc admirar. O cartucho no vale nada. Os bits curtos ainda so de alguma forma adaptados, mas os longos no so bons, entrar no slot um tormento. Para a luz de fundo que brilha em um lugar incompreensvel, no direi nada, isso uma ninharia. Talvez isso esteja especificamente na minha cpia, mas melhor verificar na loja imediatamente. Eu escrevi assembleia Hungria.

bom modeloMontagem de mveis. agradvel trabalhar, impossvel exigir algo mais deste modelo, pois uma ferramenta domstica, no profissional. O Bosch anterior funcionou por 2 anos.