

Gravador de vídeo Prestigio RoadRunner 140

um modelo com falhas graves

compre apenas para ter pelo menos algo e nada mais. Qualidade de gravação medíocre, nenhum HD chega perto, escurece muito a imagem, a exposição "+" ineficaz, a nitidez nojenta. Um monte de cones em uma tela minúscula, só indistinguíveis e incompreensíveis. A instrução do passaporte para o ejetor imediato não funciona nada. O atraso de disparo após a ignição ser desligada não é ajustável, embora haja um ajuste nas configurações. Para os mais longos, a tela fica preta durante a transição e a gravação não é realizada, calculei de 150 a 300 m as estradas saem da gravação. a posição definida é perdida. O fio de alimentação está na lateral, saindo em um laço na frente dos olhos. Eu tive que fazer isso de cima.