

Torradeira Bosch TAT 8611

modelo ruimEle quebrou aps alguns anos de uso episdico - a placa queimou, que, como pea de reposio, no est disponvel para pedidos no servio. Acho que no toa que uma pea to barata no est venda - compre uma nova. Antes disso, havia um tefal barato, ento durou pelo menos 5 anos. O resultado que eu vou lev-lo para uma substituio sem sinos e assobios e definitivamente no Bosch.

um excelente modeloEu o tenho usado pelo segundo ano, enquanto tudo funciona como deveria.

uma modelo terrvelEu raramente fao brindes, mas enfurece assustador. Jogou fora. Na verdade, eu defendia mveis.

bom modeloO modelo geralmente bom, especialmente voc no espera nada de uma torradeira. Gostei que existem modos intermedirios 1, 12, 2, 23, 3. A verdade j est queimando em 3. E se o po for fino, mais ainda. Usamos o mximo entre 2 e 3. O boto de abaixamento funciona estranhamente sem problemas, ento voc precisa pression-lo vrias vezes.

excelente modeloUma anlise mais completa pode ser vista no meu vdeo, no um link suspeito, mas uma anlise da torradeira no youtube

modelo habitualEu, como muitos outros, se depararam com um modelo com problema de fixao da ala na posio inferior. Aqueles. a ala corrigida da 20 30 vez. O problema um sensor de inclinao malsucedido. Ele est localizado na placa com botes, parece um cubo preto de 0,5 cm assinado como "Sensor de inclinao". No vou entrar em detalhes de como o sensor funciona. Resolvi o problema fechando as pernas do sensor na parte de trs da placa, que descobri por experincia. Para chegar placa, voc ter que desapertar os quatro parafusos da parte inferior da torradeira, mas voc precisa de uma chave de fenda especial, observe.

modelo ruimEu no achava que a Bosch iria trabalhar to pouco.