

# Cortador de grama Oleo-Mac Sparta 44

modelo ruim Usado por mais de 10 anos com outros trs modelos que ainda esto vivos, a quantidade de trabalho superior a 1,5 hectares anualmente. Devido ao excesso de potncia, este modelo tem um ponto fraco - a chave, ou melhor, sua imitao na forma de uma fundio de duralumnio no impulsor. Quando o carretel parado com grama, a embreagem gira.

um bom carro O carro bom, mas nas mos de um idiota o telefone e o martelo so os mesmos.

RECOMENDO!!! no pegue - Kl..Y.....o novo perdeu potncia, no ganhou velocidade...(o mestre no ajudou) desmontou o carburador 2 vezes tudo no lugar... arrancou a proteo do parafuso reg. e um parafuso vivo de alta para frente e para trs no lugar ... alguns meses e o problema desapareceu por si s - DISSOLVIDO - j sussurrando por alguns anos ... eu no uso uma faca de trs lminas - eu coloque imediatamente o DISC - super...