

Mquina de lavar Atlant CMA 50Y107

Definitivamente uma boa mquina, barata e lava bem. Comprei esta mquina hoje e j fiz varias lavagens em diferentes programas. A mquina funciona silenciosamente (no ciclo de centrifugao tambm), no salta pela sala, a vibrao est presente, mas no muito forte. Existem nuances durante a instalao, mas nada crtico. Embora eu tenha usado um pouco, haver problemas para adicionar uma reviso.

NO lave a uma temperatura de 90 graus! Se voc no quer problemas, no compre! Eu preciso de 3- 4 avarias iguais! Agora lavo a uma temperatura de 60 graus e toda vez que espero com um arrepio pelo final da lavagem, F3 ser exibido novamente, porque outro reparo de trs semanas est a 40 km de distancia. Para o centro de servio , pedidos para acelerar o reparo, ligaes para o SC e Kyiv No aguento - tenho lavanderia diria, meu marido deficiente! Lavei roupa de cama de algodo todos os dias 1 vez noite. 3 vezes por semana coisas comuns. Ou seja, no sobrecarreguei a frequencia de lavagem. A concluso do SC que no ficamos impressionados com gua muito dura. gua no a cidade no mudou!

modelo regular Quero escrever um conselho aos proprietrios de qualquer modelo do carro ATLANT. Muitos reclamam do congelamento do programa durante o processo de centrifugao e drenagem e que a bomba est bombeando por muito tempo. Foi o mesmo para mim. Remova a mangueira de drenagem de todas as travas do corpo da mquina e coloque-a no ponto de drenagem no cho, insira a extremidade de drenagem da mangueira no sifo a uma altura de 60 - 90 cm e a rotao parar . A bomba realmente no funcionar mais silenciosamente (tal o design).

modelo ruim Antes disso, havia um LG estreito para 3, 5kg ainda um conjunto coreano que foi arado por 11 anos e ainda est vivo, sem uma nica falha ou falha. Agora isso ... A bomba geme e uiva, assustador tocar a porta com a mo, "liquido" tenho medo de quebr-lo, o gancho de fixao de plstico e bastante fino - voc se arrependeu do metal? e sim, ela fala. A goma de vedao dura e no de plstico, porque essa porta frgil fecha mal, chutei meu esquino com o joelho e fui. Nem sempre torce, mas s quando quer, ou o clima est bom. De alguma forma esqueci de abrir a torneira e liguei a lavagem, ouo o silncio da cozinha, fui abrir a torneira, o milagre mquina pegou um tanque cheio de gua e desmaiou com sucesso com um erro, no colocado no ralo e no responde aos comandos somente liga/desliga. Claro, no existe tal coisa na soluo de problemas - ligue para o mestre. Encontrei uma mangueira com uma rolha perto da bomba) fundi-a em partes. Agora o PROGRAMA mais importante! - escreveu centenas deles. Por que no posso adicionar um enxgue extra??? exceto para os dois modos mais longos em que eu nunca lavo! pr-lavagem, centrifugao, seleo de temperatura, economia de tempo - o mesmo lixo! Existem botes - mas no h nenhum sentido deles! Agora lavamos muita roupa de criana, mas em uma lavagem rpida, no h enxgue ou mudana de ritmo, nada pode ser alterado e eles no preveem o modo infantil. Mas h um modo de calados esportivos) bem, estamos acostumados com isso, muitas vezes esquecemos das crianas.

um excelente modelo Comprei para minha me, ento mais provvel que eu escreva de mim e dela ao

mesmo tempo. Mame no mais jovem, ento o mais importante era a simplicidade. Eles desistiram de tudo supfluo: um cronmetro (ela v mal e raramente onde costuma correr), funes e programas intrincados, esta mquina a coisa certa. O tamanho do carro uma grande vantagem. A maior garantia de sempre. Apaga bem suas palavras. A gua restante uma grande desvantagem, por isso eu classificaria mais baixo, mas como eles me explicaram que isso acontece com todos, ento eu no a mato. Assobiar quando o giro no agradvel, no perceptvel em outra sala, mas estar ao lado da mquina pode ser irritante, pois o giro no curto. Em geral, o carro mostra bem por 5 meses. Eu tenho LG, funciona bem tambm, mas o antigo, vou troc-lo no prximo ano e acho que ser para um novo Atlant, talvez no veja o que pior, ou talvez melhor, mas o preo muito melhor, com certeza.

excelente modelo A experincia anterior foi com uma mquina de lavar Bosch max 4, na qual a bomba muito barulhenta em comparao com a Atlant 50u107. Mas no vou falar mal da Bosch .Lavei por 10 anos e ainda trabalho com meus pais! E agora a Bosch deu errado, como outros carros estrangeiros, a escolha recaiu sobre o Atlant! Super-carro! No vejo razo para pagar o dobro do preo de importao!

bom modeloNo comprarei SM Atlant novamente