

# Lavagem mquina mquina Gorenje WP 702/R

No aconselho a compra por NO ser de manuteno.Exatamente aps 2 anos de operao, a proteo queimou e, conseqentemente, o controlador da placa de controle. As condies de operao so boas, o controle de tenso na rede est presente, mas no h peas de reposio nem em oficinas especializadas nem em revendedores oficiais! O tempo de espera de vrios meses, e este dispositivo no um luxo! No h peas de reposio no territrio da Ucrnia! Alm disso, o custo da taxa de 3500 gr., que 25% do custo de uma nova lavadora.

Excelente modelo, gostei muito