

# Moedor de carne Saturn ST-FP7093K

Melhor pagar o dobro do que sofrer!

Por esse dinheiro, ela é a melhor ajudante de qualquer família.

modelo normal Carne comum moedor, como todos os outros, sofre de quebra de engrenagem, já que esse reparo não é tão caro quanto, digamos, Mulinex. Ela não tem poder suficiente, portanto, não vale a pena jogar carne de porco do tamanho de um punho e tentar empurrá-la para fora. Caso contrário, compre um equipamento sobressalente imediatamente! Para operação a longo prazo, também não rola, a potência real do motor inferior a 400 watts, como resultado, após 10 minutos de operação, aquece bastante e pode simplesmente queimar. Atenção especial deve ser dada ao afiamento das facas e da malha, se começarem a ficar cegas, é hora de levá-las para afiar ou comprar novas, caso contrário, uma viagem ao serviço para a engrenagem garantida (isso de acordo com a experiência de outros modelos).

Eu uso exatamente uma vez por semana