Caldeira Protherm Gepard 23 MOV

Cheetah 23 MOV uma caldeira bastante normalCheetah 23 MOV. Em uso para a terceira temporada, durante esse perodo a caldeira no quebrou, os militares foram chamados apenas para manuteno programada. (Aconselho voc a no pontuar nele, como com um carro - melhor pagar mil na hora do que dar quinze no momento mais desnecessrio). Resumindo: o Cheetah definitivamente vale o seu dinheiro, mas h certos pontos tcnicos que estragam a impresso geral. E assim - uma caldeira para quatro, mas voc pode viver.

um bom modeloComprei esta caldeira h pouco mais de um ano. Como qualquer outra caldeira voltil, aps a instalao "fora da caixa", ela no funciona corretamente. O ajuste necessrio para a presso mnima e mxima do gs, caso contrrio, haver um chuveiro de contraste no modo de aquecimento de qua:) tendo economizado muito dinheiro com isso * (e deliberadamente perdendo a garantia, claro), ento tive que descobrir todos os meandros sozinho. Digamos que, se voc tiver uma mentalidade de engenharia e mos diretas, esta caldeira pode ser completamente atendido por si mesmo. Todos os contos de prestadores de servios nos fruns de que isso leva anos de treinamento, que a menor mudana nas configuraes inevitavelmente destruir sua caldeira - nada mais do que uma imposio direta de seus servios para obter um dinheiro muito bom em 20 a 30 minutos de seu tempo Mas, na realidade, qualquer um pode fazer um medidor U, medir a presso do gs no sistema e definir a presso mnima e mxima de acordo, e isso praticamente tudo o que existe. Bem, se necessrio, voc pode ajustar a potncia mxima da caldeira. TUDO. Isso feito de uma vez por todas. Das pequenas avarias, houve apenas 2 pontos durante o ano, em que no o fabricante o culpado, mas sim a qualidade dos gasodutos e a dureza da nossa gua. A grade da vívula eletrnica entupiu com escala por 1 vez. Na 2 - escala coletada na bomba d'qua e ele comeou a bater durante a operao. Ambos so muito fceis de desmontar, limpar e voltar a montar. Outra dica: em nenhum caso, no utilize tubos no sistema com dimetros menores que as conexes da caldeira. No geral, estou satisfeito com a compra.