

# Torradeira Bosch TAT 8612

modelo ruim Ele quebrou aps alguns anos de uso ocasional - a placa queimou, que, como pea de reposio, no est disponvel para pedidos no servio. Acho que no toa que uma pea to barata no est venda - compre uma nova. Antes disso, havia um tefal barato, ento durou pelo menos 5 anos. O resultado que eu vou lev-lo para uma substituio sem sinos e assobios e definitivamente no Bosch.

um excelente modelo Eu o tenho usado pelo segundo ano, enquanto tudo funciona como deveria.

uma modelo terrvel Eu raramente fao brindes, mas enfurece assustador. Jogou fora. Na verdade, eu defendia mveis.

bom modelo O modelo geralmente bom, especialmente voc no espera nada de uma torradeira. Gostei que existem modos intermedirios 1, 12, 2, 23, 3. A verdade j est queimando em 3. E se o po for fino, mais ainda. Usamos o mximo entre 2 e 3. O boto de abaixamento de alguma forma funciona estranhamente sem problemas, ento voc precisa pression-lo varias vezes.

excelente modelo Uma anlise mais completa pode ser vista no meu vdeo, no um link suspeito, mas uma anlise da torradeira no youtube

modelo usualeu, como muitos outros, se depararam com um modelo com problema de fixao da ala na posio inferior. Aqueles. a ala fixada da 20 30 vez. O problema um sensor de inclinao malsucedido. Ele est localizado na placa com botes, parece um cubo preto de 0,5 cm assinado como "Sensor de inclinao". No vou entrar em detalhes de como o sensor funciona. Resolvi o problema fechando as pernas do sensor na parte de trs da placa, que descobri por experincia. Para chegar placa, voc ter que desapertar os quatro parafusos da parte inferior da torradeira, mas voc precisa de uma chave de fenda especial, observe.

modelo ruim Eu no achava que a Bosch iria funcionam to pouco.