

Mquina de lavar roupa Miele WWV 980 WPS

Miele no o que costumava ser. Eles reduziram muito o custo e reduziram a confiabilidade. Mile no mais o mesmo em termos de qualidade. Sim, a aparncia bonita, existem muitas funes, mas o ao inoxidvel do tambor e do tanque fino, a estrutura fraca, milhas relativamente antigas. O tambor muitas vezes arrancado da cruz, que, alis, feita de liga de alumnio em vez de inox, que era antes, e literalmente apodrece em trs anos, exigindo substituio, o que no muito barato. By the way, muitas vezes quando o tambor quebra, ele amassa o tanque, que feito de folha de ao inoxidvel, to fino. O sistema twin-dos obstrui se no for usado constantemente, e a bomba desse sistema tambm queima, o que muito caro no perodo ps-garantia. O tanque suspenso por terminais de ferro fundido de contrapesos, em vez dos suportes especiais que costumavam ser, e isso muito pouco confivel. Muitas peas de reposio chinesas, incluindo rolamentos de motor e tambor. O interior desleixado e barato em comparao com os carros que vieram antes. Os amortecedores so de plstico, o mesmo dos carros baratos. A tampa do bueiro de plstico (nas antigas era de metal fundido e cromado).

Bom modelo