

Serra Rebir KZ1-400

Eu teria comprado outra com um pequeno desconto.No havia nada para comparar com outra serra. Mas s vezes a corrente e a barra esquentavam at 100 graus. Todos resistiram a um aplauso. O transportador s deve ser usado com uma seo de fio grossa. Voc pode colocar qualquer corrente no pneu, qualquer corrente que combine com a estrela.

Comprei a serra h 6-7 anos. Uso-a periodicamente, principalmente para cortar lenha e limar rvores. .A serra boa !

Coloquei para baixa qualidade - por causa da montagem.Comprei um novo de um revendedor autorizado.Um ms depois resolvi experimentar, montei, encheu-o de leo. Pilyu - constantemente reduzido. Que diabos... Eu deixei at tempos melhores. Eu olho mais tarde - h uma poa de leo no cho Decidi desmontar esse milagre da tecnologia e sobre: 1. O contato de alimentao no boto no est torcido! Ento ela ligou ento desligado. Como o fio ficar %)2. Vejo um vazamento debaixo do tanque de leo. A tampa inferior no est aparafusada. No parece fluir. Eu ligo - o leo no flui ... novamente uma poa. Que diabos. Em geral, aps tropear, descobri a ausncia de a) uma junta entre a mangueira de alimentao de leo e o tanque b) a fundio do tanque estava com defeito - a rosca est com defeito. Corrigi com meios improvisados - funcionou no modo de teste, no h vazamentos, o leo est bombeando. Mas caramba - isso uma montagem da AvtoVAZ ou o qu? O que so bugs e defeitos. A China de raa pura e faz isso melhor. PS: Esqueci - o corpo parece slido primeira vista. Mas apenas no primeiro - da parte inferior da tampa, uma para a outra no se encaixa perfeitamente. Novamente casamento de elenco ... PPS: esqueci %) A bomba de leo - tem uma borracha de vedao no eixo, ento "grande porte" - voou. Por causa do leo que vazou atravs dele e atravs dele ...

Coloquei para baixa qualidade - por causa da montagem.Comprei um novo de um revendedor autorizado.Um ms depois decidi experimentar, montei, enchi Com leo. Pilyu - constantemente reduzido. Que diabos... Eu deixei at tempos melhores. Eu olho mais tarde - h uma poa de leo no cho Decidi desmontar esse milagre da tecnologia e sobre: 1. O contato de alimentao no boto no est torcido! Ento ela ligava e desligava. Como o fio ficar %)2. Vejo um vazamento debaixo do tanque de leo. A tampa inferior no est aparafusada. No parece fluir. Eu ligo - o leo no flui ... novamente uma poa. Que diabos. Em geral - aps a confuso, descobri a ausncia de a) uma junta entre a mangueira de abastecimento de leo e o tanque b) a fundio do tanque estava com defeito - a rosca est com defeito. Corrigi com meios improvisados - funcionou no modo de teste, no h vazamentos, o leo est bombeando. Mas caramba - isso uma montagem da AvtoVAZ ou o qu? O que so bugs e defeitos. A China de raa pura e faz isso melhor. PS: Esqueci - o corpo parece slido primeira vista. Mas apenas no primeiro - da parte inferior da tampa, uma para a outra no se encaixa perfeitamente. Falha ao lanar novamente...

bom modelo