

VENTS 150 M3TP K Turbo exaustor

modelo normal Coloquei dois ventiladores no cap de uma s vez. Um no suficiente para a cozinha

modelo terrvel Definitivamente, procure outro modelo.

modelo ruim Eu no sou eletricista - portanto, difcil descrever os resultados do uso .Mas o significado o seguinte. Aps uma semana de uso (em modo no permanente, intermitente e de curto prazo), o ventilador entrou em curto, o fio do ventilador que levava ao diodo comeou a soltar fumaa, a mquina funcionou no apartamento. Retirei o diodo com fios para ele enquanto ele estava trabalhando. Mas tenho medo de guardar em casa, vou mudar - no est claro para que serve

Nada mal, mas voc precisa saber onde coloc-lo, no uma soluo universal.O exaustor barulhento, no se pode coloc-lo no quarto/cozinha. Apenas em salas separadas e bem fechadas (banheiro, lavabo, etc.). Conectado atravs do controlador de velocidade, o rudo pode ser bastante reduzido dessa maneira, deixando o desempenho normal. Eles esto funcionando (2 peas) h mais de seis anos sem quase interrupes !!!

Um ano funcionar pelo menos e ento ficarei extremamente surpreso . Tenho Vents 100m

um excelente modelo Instalei no banheiro para extrair umidade, justifica-se, o rudo fraco, a mquina de lavar funciona mais alto ao lavar (ao configurar a mquina de lavar funcionou , eu tive que ouvir). Conectado diretamente nas Impadas.

modelo ruim depois de 6 meses de uso comeou a fazer barulho, achei que as lminas estavam sujas, limpei - o problema no desapareceu, porque zumbia mesmo sem ps, bastante adequado para simular o rugido de um helicptero na decolagem.