

Umificador Panasonic F-VXD50

Vale a penaUm excelente dispositivo com um enorme impacto no bem-estar, especialmente quando voc trabalha em casa. Recomendando!

timo modelo, gostei muitoMinha esposa e eu estamos encantados com este purificador, definitivamente vale o dinheiro!

timo modelo, gostei muito! estou satisfeito, muito legal e um aparelho til, principalmente quando h crianas pequenas em casa.

excelente modelo, gostei muitoTem um efeito muito positivo na respirao e na sade em geral, Estou muito satisfeito com a compra!

um excelente modelo, gostei muito Aparelho muito bom, comprei h um ano - a criana propensa a alergias, o efeito no demorou a chegar , nossos pequeninos respiram muito mais fcil agora e adoecem menos, uma vantagem muito grande a funo de umificador. Enfim, um hidratante muito bom, recomendo!

bom modeloEstudei as avaliaes por muito tempo antes de comprar. Em 2012, este modelo foi apreciado principalmente pela sua versatilidade e pelo mtodo clssico de hidratao (sem ultra-som). A experincia mostrou que se a diviso onde o aparelho vai ser utilizado for muito grande, as funes do humidificador no sero suficientemente eficazes no inverno se esta for uma prioridade para si.

modelo normalAps 11 meses de operao Nano e parou de funcionar. Os funcionrios da loja online levaram o dispositivo para diagnstico e reparo, mas no conseguiram repar-lo - devolveram totalmente o dinheiro. Interior 11 m metros, mesmo no modo ECO com a funo de umidificao ligada, o ar estava muito frio. Como resultado, as crianas comearam a adoecer mesmo no vero. Tentei passar a noite sozinha - congelei. Na minha opinio, o dispositivo mede incorretamente o nvel de umidade na sala. Quando a funo de umidificao foi ativada, a sala se transformou em uma sala fria e mida, enquanto o dispositivo continuou a evaporar a umidade e no desligou a funo de umidificao. A gua escorria pelas paredes e o vidro no cho. As encostas das janelas de plstico ficaram amarelas e no podem ser lavadas de branco. A proteo contra crianas no implementada de forma alguma. No h acesso a sensores de umidade e odor para limp-los da poeira - como resultado, o funcionamento inadequado do dispositivo. Aps 8 meses de uso, um cheiro desagradvel apareceu no filtro HEPA (se foi removido do dispositivo), pois parte da poeira ainda permanece sob uma camada de tecido preto.