

Notebook Acer A515-55G-51R2

Terrível montagem e jogada de marketing na forma de um processador i5 e mx350. Por tal valor foi uma compra bastante razoável, até que se descobriu que o resfriamento do sistema não poderia lidar com tal hardware, e o processador está apenas em eterna limitação. Não é possível jogar, a frequência está constantemente em 0,99 GHz, a temperatura de mais de 80 graus. A compra é mais injustificada, não aconselho ninguém a levar um modelo com placa de vídeo discreta.

Bom computador, eu gostei. Recomendo! Bom computador, gostei!