

Placa Gefest 5100-04 0004

modelo normal, nada de especial

excelente modelo Nada diferente da empresa de combusto. O preo mais baixo. Enquanto tudo est funcionando.

um excelente modelo Os queimadores queimam perfeitamente, o fogo est configurado corretamente para gasodutos em Moscou e regio.

um excelente modelo As vantagens j foram descritas em outros comentrios. melhor assar em um recipiente fechado, caso contrrio, a umidade evapora rapidamente com o ar quente. fornos eltricos so cozidos em um volume fechado, voc no pode fech-lo l. em Yaroslavl, a presso do gs no pde ser encontrada, os jatos no mudaram, o gs queima constantemente por minutos, a chama mnima. Para quem tem problema com o controle de gs: PRECISA PRESSIONAR MAIS FORTE A PEA. h um contato em movimento e, com presso fraca, o circuito do termopar no fecha. Estou trollando minha esposa h uma semana que ela no gosta do fogo: solto fscas no terceiro clique e tudo queima comigo, e ela o mantm por um minuto e nem sempre acende.))) Pressione com mais fora e voc ficar feliz!

excelente modelo H um desligamento de segurana !! Especialmente verificado. Aps 3 horas, aps ligar o queimador, ele desliga sozinho. legal quando h velhos esquecidos em casa.

mau modelo Em maro de 2015, no meu aniversrio de 55 anos, meus filhos me deram um fogo PG-5100-04. Eles gostam muito das minhas tortas. Antes disso, eu tambm usava "Hefesto" (havia 2 modelos diferentes). Neste ltimo, o forno queimava s vezes. Portanto, eles no eram mesquinhos, compraram um fogo com todos os sinos e apitos. Estou sofrendo h 2 anos. Tornou-se menos propenso a assar e usar o forno. Asas e pernas de frango mal assaram em 2 horas (o forno apagou duas vezes). Ontem cozinhei "charlotte" por mais de uma hora, sentado no fogo e olhando a chama, porque ela tentou se apagar com o armrio de baixo entreaberto. Ento, no dia anterior, o mestre do servio de reparo (UE "Mingaz") aconselhou. E mais uma vez acrescentou "chama", porque a gua ferve muito lentamente. Posso instal-lo no corredor, h mais ar?! "Forno maravilhoso" !!! Ela me pegou! Todas as 3 lombadas do carto de garantia j foram arrancadas. Mudam uma coisa, depois outra. E o segundo trabalhador, supostamente um "representante" tambm me encontrou: dizem que no sei cozinhar, no aprendi. E pode fazer com que, em geral, meu fogo seja removido do servio de garantia. 6 de maro de 2017 A garantia termina. No pretendo pagar por casamentos.

modelo terrvel Fogo comprado em 27 de julho de 2016. Antes disso, por cerca de 20 anos eles usaram o fogo Hefesto do modelo antigo, no houve reclamaes. O forno foi usado com muita frequncia, s vezes vrias vezes por semana, bolos, carnes, aves, peixes, legumes, caarolas ficaram perfeitos. hora de trocar o fogo. Naturalmente, escolhemos Hefesto, optamos pelo modelo

5100-04. O problema começou desde o primeiro uso. No primeiro dia, fiz coxinhas de frango com batatas no forno, mas nem depois de meia hora, nem depois de uma hora, nada começou a cozinhar. As pernas estavam um pouco quentes em cima (se você tocar com a mão), mas elas já começaram a secar em cima. Fritei em uma frigideira no fogo e ligamos para o departamento de atendimento ao cliente da loja. O mestre chegou. Uma chaleira de 2,5 litros ferveu por 25 minutos em temperatura máxima. A temperatura no forno no máximo era de 300 graus, como deveria ser. Reduzido para 180 - depois de alguns minutos o gás acabou e foi impossível ligar o forno por mais 5 minutos. O mestre elaborou um ato de mau funcionamento, a loja agora prometeu devolver o dinheiro. Meu marido não ficou satisfeito com isso. Afinal, de alguma forma, o resto cozinha Hefesto nos fogões e até escreve comentários elogiosos! Está escrito no documento de fábrica que o fogo passou no teste de fábrica com uma pressão de gás de 20 mbar. O marido chamado Mosgaz, foi informado de que a pressão nos gasodutos de Moscou de 130-140 mm de coluna de água, ou seja, 13 mbar. Nos países europeus, 20 mbar são aceitos, ou seja, nosso fogo está sintonizado com gasodutos europeus. Eu não era muito preguiçoso e liguei para a fábrica de Hefesto na Bielorrússia. Acontece que há alguns anos a fábrica foi condenada a fornecer placas de 20 mbar para a Rússia, supostamente a Rússia está mudando para o padrão europeu. impossível reconfigurá-los por conta própria, porque mesmo bicos para nossa pressão não estão incluídos no kit. Portanto, todos os que escolhem Hephaestus precisam saber que há vários anos são fornecidos Rússia fogões que obviamente não são adequados para nossas linhas de gás de 13 mbar. Fica claro por que exatamente nos últimos anos há tantos comentários sobre Hefesto "o forno não assa, os queimadores mal queimam".