

# Ar condicionado Ballu Bravo BSQ-07HN1

Modelo com falhas graves Ar condicionado com potência reduzida e também de péssima qualidade - quebrou já no 4 ms após a instalação. Eu não aconselho comprar!

bom modelo preço = qualidade. esfria bem. o condicionador de ar instalado na varanda - quando você abre a porta da sala - da varanda a frescura cobre toda a sala .

excelente modelo A melhor escolha. Modelo equilibrado!

modelo ruim Assim que foi instalado, a parede imediatamente zumbiu com a vibração da unidade externa. Então eu coloquei as molas (isolador de vibração) MNDDZb2, ele começou a zumbir menos, mas ainda zumbiu. Eu pendurei em outro suporte - parece que o condomínio morreu (ou talvez agora os vizinhos estejam zumbindo). Em geral, um bloco externo estranho. Sim, graças a este condomínio, a instalação me custou 29 mil rublos (chamei o alpinista 3 vezes) O plástico às vezes amassa, mas não muito. Mas o relé liga-desliga do posto externo se faz sentir. Antes disso, havia um condomínio da Samsung, eu nem sabia do relé de I, tudo era silencioso. E aqui clica constantemente (o ar condicionado não sabe controlar suavemente a energia, porque não um inversor). No modo de sono mínimo, funciona um pouco barulhento e, à noite, mal resfria uma sala de 17 m<sup>2</sup> nesse modo (na verdade, reduz os graus em 3-4). Não esfria muito rapidamente uma sala de 17 m<sup>2</sup> (o lado não está ensolarado), provavelmente foi necessário levar um 9-ku, não um 7-ku UPD: O ar condicionado muito barulhento! impossível dormir com energia mínima sem tampões para os ouvidos! Barulhento devido ao fluxo de ar muito forte. Modelo sem sucesso.

modelo normal, nada de especial Comprei há um ano, veio com defeito - o compressor quebrou no 6 ms, esperamos um mês por uma substituição, o novo condomínio ainda está trabalhando bem.

modelo normal Assim que foi instalado, a parede imediatamente zumbiu com a vibração do posto externo. Então eu coloquei as molas (isolador de vibração) MNDDZb2, ele começou a zumbir menos, mas ainda zumbiu. Eu pendurei em outro suporte - parece que o condomínio morreu (ou talvez agora os vizinhos estejam zumbindo). Em geral, um bloco externo estranho. Sim, graças a este condomínio, a instalação me custou 29 mil rublos (chamei o alpinista 3 vezes) O plástico às vezes amassa, mas não muito. Mas o relé liga-desliga do posto externo se faz sentir. Antes disso, havia um condomínio da Samsung, eu nem sabia do relé de I, tudo era silencioso. E aqui clica constantemente (o ar condicionado não sabe controlar suavemente a energia, porque não um inversor). No modo de sono mínimo, funciona um pouco barulhento e, à noite, mal resfria uma sala de 17 m<sup>2</sup> nesse modo (na verdade, reduz os graus em 3-4). Não resfria uma sala de 17 m<sup>2</sup> muito rapidamente (o lado não está ensolarado), provavelmente foi necessário levar um 9-ku, não um 7-ku.

bom modelo Decente device