

Thermalright Cooling System HR-02

excelente modelo Funciona no gabinete Cooler Master CM 690 II Advanced em modo full hardcore, absolutamente todas as ventoinhas foram removidas, apenas uma ventoinha da placa de vídeo permaneceu no gabinete e aquela através de um resistor. Nesta montagem, o computador está funcionando há um ano, nunca houve superaquecimento sob o linpack durante os testes, ou em jogos, ou durante a execução do SVP Manager para aumentar os fps ao assistir filmes. Quando instalado no interior, não surgiram problemas, mas entrou em modo de espera. Estou feliz como um elefante, já faz um ano que muitas vezes não consigo determinar se o computador está funcionando ou não até que você ligue o monitor.

um bom modelo O cooler está quase pressionado contra a ventoinha traseira do gabinete, devido ao qual, ao que parece, é fornecido fluxo de ar adicional. Chamo atenção especial para o fato de o cooler ser alto e não caber em todas as unidades do sistema (!) Em geral, estou satisfeito, o cooler agora não faz nenhum som, conforme necessário. Durante muitas horas de renderização, tudo está ok, ele aguenta (agora eu i5%) desde que haja boa ventilação no gabinete (uma ventoinha para soprar, uma para aspirar).