

Fonte de Alimentação Aerocool Kcas Plus Gold

Modelo com falhas graves Pegou fogo após um ano e meio de uso. Fortemente no aconselho, melhor comprar mais caro

categoricamente no aconselho. Um rebaixamento de até +10 volts em uma linha de doze volts com uma placa de vídeo 1080, o computador desliga em um teste de estresse.

Aconselho - a unidade está boa está em operação há muito tempo e não há perguntas, tranquilo. Não tem rebaixamentos, não barulhento, foi comprado recentemente, não vou falar nada sobre confiabilidade, já que xs, tem um ms cheio de tudo. O certificado de ouro inspira confiança. Além do fato de ser quase silencioso, dentro, como dizem, capacitores japoneses