

Moedor Ryobi ROS300A

modelo terrível Para 2 horas de moagem em sua casa: o coletor de pó caiu e não segurou mais, o parafuso que está no rolamento foi desaparafusado, a rosca do parafuso que segura o traveseiro foi arrancada do de fábrica, o rolamento emperrou, funcionou como uma esmerilhadeira! Em geral não aconselho (talvez peguei um ruim)

um excelente modelo se tivesse que escolher um novo orbital, ou outro, eu escolheria e compraria este modelo novamente. Em geral, esta esmerilhadeira foi minha primeira ferramenta elétrica da Ryobi, a qualidade desta empresa é de alto nível, até agora não foram encontradas falhas básicas nelas.

excelente modelo recomendo

modelo usual Comprado em fevereiro de 2013 (algo em torno de 1500r), desmontado no final de outubro de 2013. Usado para reparar janelas de madeira. Lixar madeira - pinho, massa de polister. Horário de trabalho 2-3 horas por dia, 2-3 dias por semana. Superfícies de lixamento de 10-60 mm de largura. Trabalhe em planos com uma configuração completa do disco e nas superfícies das ranhuras com a borda do disco. A conclusão acima: Barato (para 1500r) apenas ... uma máquina para trabalho periódico na vida cotidiana com um pequeno volume, cargas moderadas e em superfícies com total fixação da placa. Após a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possível, consertarei este nas lixeiras "da pátria". Após a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possível, consertarei este nas lixeiras "da pátria". Após a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possível, consertarei este nas lixeiras "da pátria".