

Torneira Hansgrohe Focus E2 31806000

Modelo ruim Vazamento aps 5 anos. Um orifcio fino formado na juno da bica e corpo

excelente modelo vinda til - 1,5 anos. O misturador muito prtico, conveniente e de baixo rudo. Parece timo no interior, fcil de limpar. Possui um funcionamento muito suave tanto da alavanca para regular a presso e temperatura da gua, quanto para girar o corpo do misturador. O ngulo de inclinao do jato tambm impressiona (ou seja, sua no verticalidade). Elogio separado o design da fixao do misturador na superfcie de lavagem. A placa de fixao triangular proporciona uma articulao confivel, estvel e sem folgas do coluna do misturador com a pia, mas este misturador tambm tem sua desvantagem: a incapacidade de fornecer uma pequena presso de gua para que a gua saia em um fluxo suave. Com baixa presso de gua devido massividade da alavanca de controle de gua e, principalmente, facilidade de seu movimento, ocorre o abaixamento espontneo desta alavanca, at o fechamento completo do fluxo de gua. Como voc pode ver, a razo para isso a excessiva liberdade de movimento do interruptor de gua no gabinete. O fabricante precisa aliviar a alavanca de comutao (por exemplo, torn-la na forma de um suporte), bem como tornar a unidade de comutao mais apertada. Deus sabe que desvantagem, mas interfere na economia de consumo de gua ou na reduo de respingos de um jato forte.

timo modelo tima torneira de cozinha. Grande em geral, com um grande manual, excelente cromagem, pesado - inspira respeito imediatamente. A preos atuais, a relao qualidade / preo muito agradvel.

excelente modelo Aps a substituio regular, as torneiras Noname decidiram que bastava. No havia o suficiente para Grohe, ento Hansgrohe foi recomendado. Devo dizer que nosso prazer no tinha limites. Abre suavemente, no vaza, excelente aparncia, fcil de conectar. Infelizmente, o mixer no resistiu ao bullying. Por 4 anos de danos mecnicos regulares ao bico por panelas e frigideiras, uma fstula se formou na ponta. No pode ser reparado, teve que ser substitudo. Tambm noto um recurso - o bico gira junto com a base e, portanto, desaparece lentamente. Eu tinha que apertar 2-3 vezes por ano.

Quem no quer gastar tempo e dinheiro na remoo de um especialista para instalao e outros procedimentos, eu recomendo este misturador.

um excelente modelo Vazamento da torneira precursora (Grohe). Por um tempo eu escolhi a caixa de guindaste certa. Percebi que mais fcil comprar um analgico (porque o original custa algum dinheiro de espao). Comprado. Percebi que era impossvel desparafusar a caixa do eixo antigo (fiquei preso at a morte). Como resultado, aps MEIO ANO desde o incio do gotejamento da batedeira, quando a esposa no conseguiu mais conter suas emoes, ela sentou-se no computador, escolheu esse modelo (gostei externamente, as dimenses se aproximaram). gostei da qualidade do acabamento. Eu mesmo instalei em 20 minutos (embora eu esteja comprometido com a opinio de

que eletricitas e abastecimento de gua devem ser manuseados por especialistas). At agora, tudo agrada, exceto: se suas mos estiverem molhadas, desligar o abastecimento de gua automaticamente deixa gotas de gua na alavanca e na caixa. O misturador antigo era de dois braos (volantes separados para gua quente e fria) e no havia esse problema (dificilmente posso chamar isso de problema). Em geral, repito, tudo serve. Satisfeito com a compra.

excelente modelo H 4 anos existem torneiras desta marca e da linha modelo foco em todo o apartamento e sem problemas. Na Hansgrohe, essa a linha de modelos mais barata, mas a economia no sentido. Bom fabricante. Todas as minhas torneiras so feitas na Alemanha, espero que nada tenha mudado desde ento.