

Banheira Triton Charley 150x71

modelo ruim Escolha uma banheira onde voc possa se sentar inteiro, e no escolha o que ficar debaixo d'gua - pernas ou pescoo. Se h cinco ou dez anos era possvel sentar-se em banheiras diferentes antes de comprar, a crise privou os compradores de tal oportunidade. Conseguimos ver esta banheira ao vivo quase por acaso em um armazm, j comprado por algum. A banheira tecnicamente profunda, mas mesmo isso os designers conseguiram estragar com transbordamento muito baixo. O buraco poderia facilmente ser colocado 3 centmetros mais alto, ou at seis, se o buraco no fosse redondo. Como resultado, o nvel constante da gua no atinge a borda da banheira em mais de 10 cm! A banheira extremamente curta devido ao encosto muito inclinado. Se no ferro fundido sovitico eu endireitei minhas pernas sem problemas, neste eu simplesmente no tenho uma nica chance (altura 178 cm). A banheira muito larga, isso no necessrio, apenas gua extra. L era possvel remover no 5, mas 10 cm de largura, haveria espao suficiente mesmo para uma bunda larga.) ou serra, caso contrrio, o sifo completo do selo d'gua entraria em conflito com o quadro. Alm disso, a armao deslocada dessa forma no pode ser fixada corretamente na banheira - metade dos furos j ultrapassa a mar tecnologica no fundo da banheira, destinada fixao. sempre cai no transbordamento, mas voc no precisa alcan-lo. muito desconfortvel subir no fundo com uma inclinao inversa decente. O cheiro ainda est presente uma semana aps a instalao. A espessura da parede poderia ser maior. No h instrues de montagem, as instrues de instalao so muito curtas. Para trazer a banheira para o banheiro, necessria uma porta de pelo menos 58 cm de largura (tive que remover o batente da porta). A estrutura trazida separadamente, toda a estrutura montada apenas dentro do banheiro em um espao extremamente limitado.

excelente modelo Estvamos procurando uma banheira de maior volume em um padro e meio abertura do medidor. O mais volumoso, de todos os modelos de diferentes fabricantes, foi este. Foi adquirido um modelo sem funes adicionais, o problema era a vedao das juntas entre a banheira e a parede: os "selantes" destinados s banheiras de acrilico acabaram no sendo adesivos ao acrilico (no grudaram na banheira). Eu tive que remover o "selante" e ser esperto. Resgatado pelo Mastersil 881 para aqurios, colado na banheira e na parede de azulejos.

bom modelo A massagem na coluna deve ser feita - uma coisa, o turbo no correspondeu s expectativas - a gua transborda, mas o efeito no quer dizer que seja incrvel. Na minha opinio, timo: hidromassagem, cromoterapia, ouzo.

excelente modelo Funcionalidade atende a todos os meus requisitos. O banho muito gostoso, principalmente a hidromassagem e a cromoterapia, no comeo eu estava preocupada que vazasse alguma coisa ou no ficasse muito firme, mas j faz dois meses que no tem problema, fica seco embaixo do banho. Est tudo bem.

grande modelo Eu me pus um charlie. Muito espaoso, banheiro estava satisfeito. Tomei um banho antes de revestir as paredes. O padro foi especialmente selecionado para que o azulejo superior do

inferior fosse separado por um padro completamente diferente e coincidissem com o lado da banheira instalada. Ficou muito bonito e claro. Tomei banho com encosto de cabea, alas, hidromassagem e massagem nas costas, mas decidi no pedir cromoterapia, achei que no seria necessario. Mas depois li mais sobre isso, liguei para o mestre, ele instalou a cromoterapia para mim por uma pequena taxa. No h queixas sobre a banheira e o equipamento, embora tenha encontrado um pequeno arranho na torneira durante a inspeo quando foi trazida. Eles no se recusaram a substitui-lo, os entregadores imediatamente elaboraram um ato e chamaram os trabalhadores de servio na minha presena. Substituido pelo mesmo mestre, no mesmo dia em que fiz cromoterapia. Ele fez tudo isso em cerca de uma hora e meia. Eles no levaram nada para a substitui-o do mixer, pediram desculpas muito. legal, os caras trabalham bem, eu elogio. verdade que encontrei um pequeno arranho no mixer durante a inspeo quando foi trazido. Eles no se recusaram a substitui-lo, os entregadores imediatamente elaboraram um ato e chamaram os trabalhadores de servio na minha presena. Substituido pelo mesmo mestre, no mesmo dia em que fiz cromoterapia. Ele fez tudo isso em cerca de uma hora e meia. Eles no levaram nada para a substitui-o do mixer, pediram desculpas muito. legal, os caras trabalham bem, eu elogio. verdade que encontrei um pequeno arranho no mixer durante a inspeo quando foi trazido. Eles no se recusaram a substitui-lo, os entregadores imediatamente elaboraram um ato e chamaram os trabalhadores de servio na minha presena. Substituido pelo mesmo mestre, no mesmo dia em que fiz cromoterapia. Ele fez tudo isso em cerca de uma hora e meia. Eles no levaram nada para a substitui-o do mixer, pediram desculpas fortemente. legal, os caras trabalham bem, eu elogio.