

# Adaptador Wi-Fi D-Link DWA-548

excelente modelo

modelo usual Lembrou-se do disco, encontrou a unidade, jogou lenha na unidade flash USB. E eis que instalei enquanto o vo est normal.

um excelente modelo Win10 x64, instalei, liguei o computador, o Windows instalou seus prprios drivers imediatamente, a velocidade excelente, o ping est excelente, no troquei o drava.

modelo terrvel Acho que tive "sorte". Eu tenho a reviso B1 - eles pararam de atualizar os drivers para isso. No site americano, eles esqueceram essa reviso - deixaram apenas A. Aparentemente, todas as reclamaes insatisfeitas so meus companheiros soldados. Esses drivers em B1 que so - eles simplesmente no so instalados assim, porque. A D-Link mexeu com os certificados e a Microsoft os dobrou. A editora desconfia... Colocando o driver com pandeiros, a conexo mantida em uma charmosa faixa de 1 a 5 kbps. Com uma tarifa de cem megabits. NENHUM consumidor da casa no funciona to repugnantemente, como esta placa. By the way, no segundo computador no funcionou. Com esta compra, vou dar a volta no D-link em um quilmetro.

modelo terrvel PESSOAS NO COMPRAM D-link de forma alguma....

modelo terrvel a situao mais/menos estabilizadora, se voc no instalar o driver oficial, mas deixar o que o Windows oferece - ento cai para 13 Mb/s no total. Modelo assustador. Desperdcio de dinheiro

modelo terrvel Ento no foi possvel entender do que esse cachecol capaz - nenhum dos drivers encontrados nem no prprio D-link, no disco ou no site Ralink (5.0.55) no permitiu que ele ligasse no meu Win 8.1 x64 Tentei tanto para Win7 quanto para Win 8, Win 8.1 Tudo est definido corretamente no gerenciador de dispositivos, tambm no h problemas nas propriedades do dispositivo. Nas conexes de rede, voc pode ver uma conexo desconectada atravs deste dispositivo, mas nada acontece quando voc tenta lig-lo. O diagnstico de erros mostra que o problema est nos drivers - h algo sobre a pilha, no me lembro literalmente. Uma pesquisa por erros semelhantes na Internet mostrou que um problema semelhante pode ocorrer devido ao antivrus Kaspersky, mas no tenho. Existe um firewall Outpost, mas desativ-lo completamente (no desinstalar), incluindo sua proteo interna, bem como desmarcar "usar firewall Outpost" nas propriedades de conexo no fez nada.