

Moedor Bosch PEX 300 AE 06033A3020

timo modelo, gostei muito comprei em verde g/m. Boa mquina, no para quando pressionada. H uma ala, pode ser conectada a um aspirador domestico sem adaptador. Como o consultor me garantiu, os pratos do Dexter se encaixam.

Um modelo maravilhoso, merecido Poderoso, com um cabo confortvel. A vibrao sentida, claro, mas no critica. Os discos em uma placa seguram bem, desde que voc compre equipamentos da marca Bosch.

Forma leve e confortvel, quase no vibra durante a operao. Gostei da funcionalidade: h um controlador de velocidade, velcro confivel para folhas de lixa, um recipiente de poeira. Lixa madeira perfeitamente - tanto na fase de preparao quanto no acabamento, estou satisfeito com a ferramenta.

Excelente ferramenta Ferramenta de qualidade e confivel para o artesanato domestico. Ala leve e confortvel, com funcionalidade decente. A mquina funciona silenciosamente, praticamente no vibra, h um controle de velocidade e um coletor de poeira removvel com filtro interno.

modelo regular Usado por vrios meses apenas nos finais de semana para moagem em casa da OCB. Usei apenas rebolos originais da Bosch. Depois de triturar cerca de 15 metros quadrados, os crculos comecaram a voar. Tive que comprar a sola original por 1200 e almofadas Mirka, como aconselhado em todos os lugares. Mas por algum motivo eles no escreveram em lugar nenhum que os rebolos tambm voaram do pequeno mundo, aps cerca de uma hora de trabalho. Comprei uma almofada protetora macia de 5 mm de espessura e os crculos comecaram a se agarrar ao ltimo, at que voc mesmo a trocasse. Depois de um tempo, a poeira comeou a penetrar cada vez mais no recipiente. Como se viu, por um lado, a tampa parou de fixar e se afastou durante o trabalho. Terminei a casa por fora, comecei por dentro. No tive tempo de terminar um quarto, quando a mquina parou de ligar. Deu uma garantia - o rotor do motor queimou. Eles tambm prometeram consertar o container na garantia. Estou esperando o reparo ser concluido

modelo ruim A principal desvantagem que ele transmite vibraes muito fortes para a mo, aps 5-7 minutos de trabalho o pulso comea a doer. Suspeito que trabalhar com tal mquina seja perigoso para a sade (especialmente para as articulaes). No aconselho a compr-la.

um excelente modelo Em uso h 4 anos. Polimento automatico, placas processadas, paredes lixadas. Em todos os lugares ela ajudou e no a decepcionou.