

o perfurador profissional Bosch GBH 8-45 DV 06112

O Mas com tal poder, esta uma massa normal. Ele martela bem, a vibração sentida fracamente, sob carga o soco mal está quente. Boto de início muito conveniente - suave e bem projetado. Começa gradualmente.

Boa potência, com vibração mínima. um pouco pesado, mas isso uma vantagem para o desempenho. A vibração sentida um pouco (graças ao proteo), ela entra no material suavemente, sem folga.

um excelente modelo Se você precisa de uma ferramenta profissional para ganhar dinheiro, então este é isso.

excelente modelo Dizem que é caro, mas acho que dito por quem não usa o equipamento desta empresa. O preço é alto, mas é formado para embalagens de doces e laos, mas pela qualidade, então, em geral, não é menos, medida que os problemas aparecem ou não aparecem, adicionarei revisão

o modelo usual Em geral, bom, parece que uma "raa" (experiência no uso do metabo de agrão Hilti) funcionou por 4 meses e quebrou. Parou de ligar e se contorce como se o fio estivesse interrompido. Eu não quero entender que ainda está na garantia, vamos ver o que eles dizem. Os pincis pareciam normais - você pode ver facilmente. Ao comprar, eles disseram para se registrar no site da Bosch para aumentar a garantia para 3 anos, mas claro que isso é uma farsa. Já tenho uma terceira compra e tudo na mesma história não posso passar no site para renovação. Estou mudando minha revisão: em geral, eu estava com preguiça de ir ao centro de serviço, desmontei-o, parecia que o fio foi interrompido perto da ala perf (uma doença de todos os perfuradores), agora tudo funciona bem, martelando Com um estrondo Os pincis pareciam normais - você pode ver facilmente. Ao comprar, eles disseram para se registrar no site da Bosch para aumentar a garantia para 3 anos, mas claro que isso é uma farsa. Já tenho uma terceira compra e tudo na mesma história não posso passar no site para renovação. Estou mudando minha revisão: em geral, eu estava com preguiça de ir ao centro de serviço, desmontei-o, parecia que o fio foi interrompido perto da ala perf (uma doença de todos os perfuradores), agora tudo funciona bem, martelando Com um estrondo