

Broca Makita HR2611FT

bom modelo

terrvel modelo Finalmente encontrei um fim de semana para consertar o banheiro. Enfio a furadeira, pressiono o boto e ela martela, embora o interruptor esteja na posio de furao. Os modos de comutao no fizeram nada. Um pouco mais de cutucar o interruptor o colocou em uma posio que os desenvolvedores nem pensaram. Fins de semana no escuro. O reparo parou at que o centro de servio atendesse. PS: Gostei muito do modo de furao, foi necessrio mover o furo na rvore para o cho da furadeira, fiz perfeitamente. UPD: Levei para o servio. Ele escapou com um leve susto. Descobriu-se que o interruptor simplesmente saltou da placa de identificao. Muito provavelmente por causa do vendedor na loja. Quem tentou mudar o modo fora. Tambm no servio eu aprendi sobre um recurso de design interessante com modos de comutao. especial para este modelo, h um desenho na tampa da caixa, mas no h meno a isso nas instrues. ATENO: Ao passar de um modo extremo para outro, OBRIGATRIO parar no modo "perfurao com impacto" e girar o mandril manualmente no sentido horrio pelo menos um quarto de volta. Voc tambm pode simplesmente pressionar o boto para faz-lo rolar um pouco. Se isso no for feito, ento, com quase 100% de probabilidade, a engrenagem quebrar um dente. Eles vm ao servio com essa avaria regularmente. Voc tambm pode ler comentrios sobre 2610 e 2611F para ver o quo srio .

bom modelo Depois de seis meses de trabalho no muito intenso, o interruptor de modo comeou a funcionar, o que muito chato, voc tem que definir escolher onde esse modo vai ligar. Para mim, o modelo 2470 melhor.

modelo terrvel O modelo foi comprado em setembro de 2012 de um revendedor autorizado. Foram apenas alguns meses de trabalho, pois a roda dentada quebrou. Ao desmontar a ferramenta, verificou-se que a maioria das peas apresentava desgaste superficial severo devido m qualidade do material de que so feitas, ou seja, no h tratamento trmico e endurecimento de superfcies fortemente carregadas. Os anis de reteno de seo redonda se transformaram em planos. As esferas que fixam a haste da ferramenta tiveram um desgaste de 0,5 mm, enquanto cada haste da ferramenta foi lubrificada antes do trabalho. H fotos de peas desgastadas como prova. Trabalhei com o martelo perfurador HR2450 por muito tempo, mas nunca vi tantas peas desgastadas e quebradas como no martelo perfurador HR2611. Uma srie de ferramentas brutas e inacabadas foi lanada para venda. Compra de peas de reposio de um revendedor autorizado em Otkrytoye sh. custo em 1950, mas algumas peas de reposio esto faltando, e eles tero que esperar muito tempo. Satisfeito com o servio deste servio - bem feito! As pessoas so alfabetizadas e vo ajudar no que puderem, os reparos foram feitos por mim. Em geral, a imagem para esta srie de ferramentas nojenta.

excelente modelo Tudo lubrificado, mas sem manchas. O metal no foi poupado nem mesmo nas etiquetas da caixa. Desde que esteja fresco, voc pode retir-lo com pelo menos uma mo. Enquanto

satisfeito.