

Moedor Zenit ZUSh-230/2500 Profi

Comprei um modelo ruim para um canteiro de obras (afinal, parece um profissional) depois de 3 dias ele se tornou, decidi no desmont-lo eu mesmo, levei para consertar, acabou que o incio boto quebrou de poeira. Fui confrontado com uma escolha por dinheiro (120 UAH) ou por 2 semanas perderei o moedor (venci a penalidade no bloco de gs). pago .. depois de 3 dias a histria se repetiu. Eu mesmo decidi mudar (no bazar, esse boto custa 50 UAH). tornou-se mais cuidadoso .. o suficiente para 5 dias, conectou-o diretamente para terminar o objeto .. quando eu desmontei, examinei o interior, tudo parecia ser cinco mais, mas aqui est o boto ..

normal modelTornou-se em algum tempo o dono deste modelo de moedor, na loja verifiquei que tudo parecia funcionar, trouxe para casa e coloquei. Acho que vou experimentar no fim de semana. Mas como se viu, o boto de fixao do disco no funciona, defeito de fbrica. No resolveu, levei para a loja. A impresso da compra permaneceu negativa.