

Memria Patriot PSD34G160081H

modelo terrvel Houve entrega conforme o Cdigo Civil. Das 20 tiras de 4GB cada, foram instaladas 6 peas. (Atualmente) As configuraes de fbrica no foram alteradas. De 6 barras, 2 causam erro bsod, Kernel-Power no log do sistema. O erro ocorre no modo Dual Channel, separadamente a memria funciona bem. Vale ressaltar que aida64 e o teste de erro de memria do Windows no revelam

e em termos de tempos.

um excelente modelo J faz meio ano desde que instalei essa RAM no meu computador, tudo funciona bem - eles funcionam com uma frequncia de 1600 MHz, sem erros e telas azuis deslizando enquanto eu a usava, no Windows mostra uma estimativa de 7,4. Os tempos so excelentes, sem reclamaes.

excelente modelo Excelente memria barata, levou 24 GB, no aquece mais do que o normal, low-profile - cabe em qualquer cooler (meus mdulos com essa marcao so low-profile). Perseguir no acelera, mas no demais. Eu acho que uma tima alternativa para Kingston. Eu o desenvolvi sem problemas em tempos baixos 9-9-9-24 1.5v

excelente modelo Ol a todos aqueles que duvidam da compra deste mdulo de memria ! Ontem recebi meu pedido com dois memory sticks. Marcao de memria PSD34G160081 A localizao dos chips unilateral, a altura padro. Inicialmente, por causa do preo, duvidei da qualidade, mas aps o recebimento, a memria acabou sendo em excelente embalagem da marca Patriot. Os tempos so, como esperado, padro para memria CL11 de 1600 MHz. Depois de receber os slats, devido disposio unilateral dos mdulos, duvidei se a memria iniciaria na minha nova plataforma S1366. Mas o sistema iniciou sem problemas. verdade que a memria funciona com uma frequncia de 1333, devido ao fato de que 1600 no uma frequncia padro para S1366. Aps um teste noturno no FarCry3, nenhuma falha foi notada. Os slats funcionaram no modo dual-channel. Em relao classificao Win - antes de instalar essa memria, havia 3 tiras Kingston de 2 GB cada, minha plataforma suporta um modo de memria de trs canais, talvez por isso, a Kingston tivesse uma classificao de 7,5 e em dois Patriots tornou-se 7,4. Em geral, eu recomendo! Resta verificar a confiabilidade. Em caso de mau funcionamento, cancelarei a inscrio. Como prometido - continuo: Uma das duas barras ainda est funcionando de forma estvel)) A outra comeou a falhar. Outro dia entrei nas propriedades do computador: UAU! e no h 8, mas apenas 4 GB de memria. (ou seja, depois de que horas o problema apareceu, no est claro - o computador est carregado e funcionando, mas metade da memria) pensei que tipo de falha? .. . Ao acaso, descobriu-se que um planochka adoeceu, e mesmo assim astutamente. Ao instalar os dois suportes, visvel tanto no BIOS (mas o BIOS no reconhece seu volume, apenas v que a barra est instalada) e no CPU-Z, e se voc colocar um deles, at o BIOS no carrega. Eu pensei que estava morto - vou mudar, no importa a garantia est bem .. E figos !! Trazido para o trabalho - em 3 sistemas funciona! trouxe uma garantia - uma hora do teste: est tudo ok! Ento essas so as tortas. Digite incompatibilidade com o sistema, mas no comeo

funcionou! Boa sorte a todos!

modelo terrívelGlitchy horrível, ter que ser alterado. Resumindo, no aconselho

modelo terrívelComo resultado, tive que gastar dinheiro e comprar outros módulos, todos os problemas desapareceram, embora no começo eu pecasse não apenas pela memória...