

Lanterna Sony HVL-F60M

um modelo com falhas graves Em termos do prof. categoricamente inadequado para uso e por apenas uma razão - o sapato muito fraco para um flash tão forte, quebra mesmo com uma volta imprecisa da "cabeça" para a esquerda-direita. Existe a opção de substituir o sapato, no Ali por 6700 + trabalho.

bom modelo Tenho dois puffs - 43 e 60. Ambos têm um problema de superaquecimento + o grupo de contato do sapato está aberto e isso é uma coisa muito vulnerável mecanicamente.

modelo ruim Não vou descrever todos os aspectos positivos deste flash - eles também podem ser lidos na loja da Sony. Mas há uma desvantagem significativa que elimina todos os seus pontos fortes - isso é o superaquecimento frequente. Para 1 hora de trabalho, este modelo superaqueceu 4 vezes. Tire suas próprias conclusões se você precisa ou não.

ótimo modelo Usei baterias normais pela primeira vez, demorou muito para carregar! Substitua-as por baterias híbridas de metal e tudo ficará bem - você não reconhece o flash, funciona sem problemas!!

ótimo modelo O superaquecimento pode ser tratado piscando, nos lançados após agosto de 2014 já existe uma nova versão do firmware. De acordo com WL, ele inflama facilmente a partir do soprador embutido, testado no A300, A77 e A77-II. O modo TTL funciona muito bem. Sem excessos. Bom flash para o seu dinheiro. Os fãs de modos manuais devem olhar para a China

modelo ruim O flash simplesmente horrível. Levei de presente para uma promoção ao comprar a99 e já me arrependi sete vezes. Antes disso, fotografei todos os meus casamentos na velha F42 e por mais de 2 anos ela me serviu fielmente. Então ele começou a superaquecer intermitentemente. Eu pensei que tendo comprado o F60, eu engavetaria o 42, mas não estava lá. Este 60 basicamente, e o antigo F42 continua a servir. Pretendo comprar um terceiro flash para a nova temporada de casamentos - F43. Espero que pelo menos ela não me decepcione. A luz de fundo LED para fotografia bastante fraca na minha opinião. Em geral, eu não aconselho.

modelo terrível