

Filtro de gua Aquaphor Modern

Modelo terrvelA qualidade se deteriorou. Mudo para outro filtro.

timo modeloTalvez a gua das nascentes da nossa regio no seja boa, mas no notei a diferenca.

timo modelotimo coisa. O cara tem um, acho que agora vou levar pros meus pais.

um bom modeloPara quem no sabe))) a gua precisa ser filtrada com um jato fino (no mais de um litro por minuto). Os cartuchos mudam dependendo da dureza da gua, por exemplo, a cada 3-4 meses (assim que uma mancha aparece no espelho da chaleira ou apenas o sabor da gua mudou). No consigo conectar sozinho CONVIDE UM ESPECIALISTA !!!!!!!!!!!!!!! Em geral, uma opo econmica!!!!

modelo usualComo o apartamento alugado, no quis me incomodar em instalar um fixo, mas me dar bem com um pouco de sangue. Mas acontece, no importa o que digam, se voc precisa de uma boa limpeza, gentilmente disponha \$ 100 por um ano para substituir os filtros. E no importa se uma verso estacionria cara ou esta.

modelo terrvelEu comprei outro dia. As criticas so boas, espero. No entanto, a prometida "instalao fcil" no funcionou. Eu tenho torneiras "Hansgrohe", a rosca interna, profunda o suficiente na torneira. Instalei de acordo com as instrues - desparafusei o aerador, tentei aparafusar a manga de plstico com a arruela de vedao. Depois de longas danas com pandeiros ao redor da torneira, a manga se enroscou, mas torto, a gua escorria em crregos por baixo da manga. Eu tive que desligar. As roscas da luva plstica eventualmente se deformaram. Alm disso, para torneiras com rosca embutida, a manga deve ser um pouco mais longa, caso contrrio, difcil parafusar um adaptador com torneira. Fui a uma loja de encanamento e pedi para pegar o mesmo adaptador de plstico ou metal. Eles disseram que era uma coisa especial e eles no tm isso. Bem, o que devo fazer agora? Dinheiro para vykidos, o filtro est ocioso. Considero isso uma falha de design do produto, ou pelo menos propaganda imprpria se o fabricante promete fcil instalao em qualquer torneira. O comentarista anterior foi avisado pelo menos na loja que a luva deve ser parafusada na primeira vez, caso contrrio a rosca pode ser despojada. Ninguem me avisou. E mesmo que tenha avisado, o fabricante diz que o bico pode ser retirado se no houver necessidade de filtrao. Mais cedo ou mais tarde, o fio da manga ainda iria embora. Por que fazer coisas to estpidas? Sensao muito desagradvel, completamente decepcionada.

modelo terrvel1. No filtra a gua de jeito nenhum. Como foi com um filme e escala, continua assim. A gua inspida.2. Sistema de conexo terrivelmente inconveniente para torneiras com rosca interna. O vendedor avisou imediatamente que o adaptador de plstico deveria ser parafusado na primeira vez, caso contrrio, a rosca poderia ser descascada. E ento voc tem que comprar um novo kit com um adaptador. 3. No h malha na frente do switch. Todos os detritos dos tubos se acumulam na

mangueira do filtro. Limitando assim a vida til do filtro, no conselho ningum a comprar. Desperdiou 890 rublos.