

# Sistema de refrigerao TITAN TTC-NA02TZ/RPW

No recomendado Uso h 8 anos. O suporte oscila muito, esfria muito que meu I3 2120 aquece at 80 graus! No estou falando de i5 e i7!

modelo normal Vou ter dinheiro para comprar outro.

modelo ruim Comprei porque era mais barato que um cooler in a box, mas mais poderoso, as criticas foram misturadas em todos os lugares. Aps a compra, durante a primeira limpeza do carro novo, de repente descobri que o remendo de contato era uma faixa estreita na borda. Achei que no tinha fixado bem, alm disso apliquei mais, se no for necessrio, pasta trmica. Por alguns meses tudo estava bem, ento tudo comeou a esquentar novamente. Troquei a pasta, apliquei com uma microcamada, como deveria (um hbito ...), liguei - mesmo sob o teste, o Aida64 entra em estrangulamento. Eu estou querendo saber o que diabos? Abri o carro, tirei o cooler. Patch de contato - duas listras simtricas ao longo das bordas, uma pode ter aparecido durante a remoo. Agora coloquei pastas mais gordas, assim que possvel compro um cooler normal.

modelo ruim No recomendado para compra - melhor levar um processador stock da Intel.

modelo ruim Comprei para montagem no Socket 1155 em um Core i5 3330. Testei por um dia e tirei, a temperatura estava mais alta que a do antigo Core 2 Duo com cooler box... As montagens ficaram mortas ( estranho que outros tenham problemas), mas o cooler no se encaixou bem no processador de qualquer maneira - por rea de contato irregular. Quando o tirei, apenas metade da pasta trmica estava impressa no cooler. Mandei o cooler para o lixo, por causa de 200 rublos no faz sentido ir trocar.

modelo usual As montagens estragam a imagem, e assim, meu percentual com TDP=65W aquece mesmo em cargas altas at no mais que 45 graus, no modo inativo, geralmente 30-35

modelo ruim no vou dizer muito, mas ainda h insatisfao, eu costumava encontrar fs do Titan, eu tinha uma opinio melhor sobre eles, talvez eu tenha tido azar e tenha "no da melhor qualidade". No entanto, pelo dinheiro pelo qual vendido, eu no esperava melhor. Assim que eu encontrar uma ventoinha normal para o i7, vou troc-la imediatamente.