

Adaptador Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE

0 480p trava muitas vezes ao longo do filme. 2. Reduz a velocidade de 50Mbps do Roteador para 6-8Mbps com um repetidor conectado. Eu não sei o que fazer. As pessoas me dizem por favor, como você resolveu o problema com o fato de o repetidor cortar a velocidade? no segundo andar havia zonas mortas ou recepção muito ruim (uma pequena foto), li as instruções, liguei na tomada, encontrei e configurei com bastante facilidade no meu celular (senhas, rede, etc.), agora tudo voa no segundo andar. Exceto além disso, durante o reparo, os construtores danificaram um cabo de uma das TVs inteligentes, Eu não queria colocar e fazer furos nas paredes no novo, a imagem constantemente pendia do roteador principal via Wi-Fi, quando instalei este amplificador, tudo perfeito, a imagem clara e nunca pendurada!

modelo terrível Comprei hoje para retirar o cabo da passagem e substituí-lo por uma ponte Wi-Fi. Vejo que resolver o problema usando este dispositivo obviamente não funcionará.

modelo ruim Então, você tem um problema com o Wi-Fi e deseja resolvê-lo usando este repetidor. Parabéns, agora você tem dois problemas com o Wi-Fi. Junto-me a todas as críticas negativas aqui. Uma pena que eu não tenha conhecido eles depois de comprar este repetidor. Ele congela de forma imprevisível e, por esse motivo, completamente inutilizável. Posso dizer a primeira pessoa que encontrar sem arrependimentos, mas prefiro jogá-lo fora para que ninguém sofra.

um bom modelo em um site de firmware russo de um ano atrás. De maneira astuta, consegui chegar ao site internacional. De lá, baixei o firmware mais recente (maio de 2016) e uma descrição. Acabou por ter um modo de ponto de acesso. Nesse modo, eu uso. O sinal bom, o ping pequeno.

um bom modelo peguei ele para uma finalidade específica. Conecte a smart TV a ela com um cabo, já que os módulos waffle em Aparelhos de TV são fracos. Congela. E então eu esperava um milagre

Fortalece, mas reduz a velocidade em 20 vezes. De 56 Mbps faz 2 Mbps. O significado da amplificação não é claro.

um excelente modelo por dois anos, por minha recomendação, seis amigos já instalaram tal repetidor. então decidi, configurei em 2 contatos. sem WPS. adoro ver o que acontece. Roteador TP-Link WDR3600. Está tudo ótimo com ele. mas um PC com uma placa de rede wi-fi de 300Mbit com duas antenas de 7dbi e um roteador funcionava de longe apenas em uma determinada posição da unidade de sistema. você gira um grau e a velocidade cai para 1Mbps. longe e 4 paredes. Agora estável 300Mbps. Eu posso colocar o bloco como conveniente. toda a velocidade do provedor excelente. no aplicativo tether, defina o tempo para desligar os indicadores. não mais luz noturna. caso contrário muito brilhante.