

Plaina eltrica Interskol R-102/1100EM 70.1.1.00

um modelo com falhas graves

bom para uso domestico, mas no como equipamento profissional

Brilhante , defumado e queimado... processado em algum lugar o cubo da vigesima placa de trs lados.

trabalhou por exatamente 1 hora processado 11 barras 5050 2 metros queimado proteo de superaquecimento do estator no funcionou