

# AM-PM Sense 5 Mixer F7590000

Um ano depois, um vazamento próximo ao botão do interruptor

modelo usual, nada de especial

Eu não recomendo comprar torneiras com push -botão alterna "banho-chuveiro" ". Tecnicamente, o interruptor banheiro-chuveiro não funciona. Garanto um vazamento em no máximo 3 anos (com garantia de 10 anos). O interruptor não pode ser reparado. impossível comprá-lo separadamente (eles não estão disponíveis para venda e no centro de serviço). A solução é substituir o mixer. No centro de serviço, a evidência de que a falha não é culpa sua não é aceita e não é reparada (porque não há interruptores)!

bom produto, mas problema com sinos e apitos sobressalentes.