

# Moedor Bosch PWS 700-125 06033A2023

modelo ruim Por plasticina, quero dizer o recheio que os artesãos da Bosch colocaram nele. A corrida do moedor ficou simplesmente maravilhosa! Ela fez at 10 rapidamente na 12 armadura! Depois disso, houve um chocalho e tudo se transformou. O serviço me disse que eu o sobrecarreguei, o que fez com que o rolamento do rotor emperrasse e quebrasse, e os fragmentos esmagaram tudo o que era possível. Ou seja, o estator, rotor, alguns ninhos de pouso foram despedaçados. Ou eu não entendo alguma coisa, ou está completamente marrom e malcheiroso. Solicitei uma avaliação e estou aguardando resposta. No conselho categoricamente.

um excelente modelo Muito bom carro. Confio na empresa, embora após a compra, do nada, choveram comentários de que o Bosch queimou))

enviado para exame, estou aguardando o resultado. Paralelamente a ele, no mais novo, Makita de 3 anos, semelhante em características, agora funciona para DOIS - Sem queixas))))

em uma loja bastante cara. Satisfeito e surpreso...

excelente modelo Li muito sobre esse modelo. Muitos reclamam dos rolamentos de ancoragem e de uma caixa de engrenagens seca. Quando tirei da caixa, desmontei imediatamente e olhei para a caixa de câmbio - tudo estava entupido de graxa, até parecia muito. No chegou aos rolamentos, o tempo dir. Há um vídeo sobre como substituí-los, nada complicado, então não me assusta, eles vão zumbir e mudar eu mesmo. Funciona bem, ainda não observei cheiro de queimado e superaquecimento também. Em geral, eu recomendo. No vídeo, adicionarei uma revisão sobre como ele se comporta durante o trabalho.

excelente modelo A propósito, um disco com um diâmetro de 125 adequado!

excelente modelo Comprei o instrumento há um mês, não consegui decidir. O gerente ajudou na escolha, graças a ele! Feliz com a compra, ferramenta muito fácil de usar. Agrada com o pequeno diâmetro da circunferência, você pode trabalhar com uma mão. Acho que definitivamente vale o dinheiro.