

Betoneira Forte EW1231

modelo com srias falhasPssimo misturador, depois de vrias amassadas o parafuso que segura a pra se soltou

Fixao de um recipiente para 130 litros de argamassa atravs de 4 parafusos de 6mm atravs da caixa de engrenagens de alumnio para o quadro. Muito aguado na minha opinio.