

Ar condicionado Ballu Bravo BSQ- 36HN1

Modelo com falhas graves Ar condicionado com potncia reduzida e tambm de pssima qualidade - quebrou j no 4 ms aps a instalao. Eu no aconselho comprar!

bom modelo preo = qualidade. esfria bem. ar condicionado instalado na varanda - quando voc abre a porta da sala - o frescor cobre toda a sala da varanda.

excelente modelo A melhor escolha. Modelo equilibrado!

modelo ruim Assim que foi instalado, a parede imediatamente zumbiu com a vibrao da unidade externa. Ento eu coloquei as molas (isolador de vibrao) MNDDZb2, ele comeou a zumbir menos, mas ainda zumbiu. Eu pendurei em outro suporte - parece que o condomnio morreu (ou talvez agora os vizinhos estejam zumbindo). Em geral, um bloco externo estranho. Sim, graas a este condomnio, a instalao me custou 29 mil rublos (liguei 3 vezes para o alpinista) O plstico s vezes amassa, mas no muito. Mas o rel liga-desliga do posto externo se faz sentir. Antes disso, havia um condomnio da Samsung, eu nem sabia do rel de l, tudo era silencioso. E aqui clica constantemente (o ar condicionado no sabe controlar suavemente a energia, porque no um inversor). No modo de sono mnimo, funciona um pouco barulhento e, noite, mal resfria uma sala de 17 m² nesse modo (na verdade, reduz os graus em 3-4). No esfria muito rapidamente uma sala de 17 m² (o lado no ensolarado), provavelmente foi necessrio levar um 9-ku, no um 7-ku UPD: O ar condicionado muito barulhento! impossvel dormir com energia mnima sem tampes para os ouvidos! Barulhento devido ao fluxo de ar muito forte. Modelo sem sucesso.

modelo normal, nada de especial Comprei h um ano, veio com defeito - o compressor quebrou no 6 ms, eles esperaram um ms por uma substituio, o novo condomnio ainda est trabalhando bem.

modelo normal Assim que foi instalado, a parede imediatamente zumbiu com a vibrao do posto externo. Ento eu coloquei as molas (isolador de vibrao) MNDDZb2, ele comeou a zumbir menos, mas ainda zumbiu. Eu pendurei em outro suporte - parece que o condomnio morreu (ou talvez agora os vizinhos estejam zumbindo). Em geral, um bloco externo estranho. Sim, graas a este condomnio, a instalao me custou 29 mil rublos (liguei 3 vezes para o alpinista) O plstico s vezes amassa, mas no muito. Mas o rel liga-desliga do posto externo se faz sentir. Antes disso, havia um condomnio da Samsung, eu nem sabia do rel de l, tudo era silencioso. E aqui clica constantemente (o ar condicionado no sabe controlar suavemente a energia, porque no um inversor). No modo de sono mnimo, funciona um pouco barulhento e, noite, mal resfria uma sala de 17 m² nesse modo (na verdade, reduz os graus em 3-4). No resfria uma sala de 17 m² muito rapidamente (o lado no est ensolarado), provavelmente foi necessrio levar um 9-ku, no um 7-ku.

bom modelo Decente device