

Broca de Martelo Hitachi DH24PH

o modelo com falhas graves o modelo do martelo perfurador ficou arruinado quando comparado ao que comprei há 5 anos

o modelo normal confortável de segurar nas mãos, mas esta provavelmente a sua única vantagem. Para aparafusar um par de cavilhas, bom. Para trabalhar a sério, fraco. impossível trabalhar, superaquece, necessário esfriar. Cinco a sete minutos de trabalho contínuo e você pode ir fumar. O serviço nem falou, disseram que preciso observar o modo de funcionamento. O modo de trabalho com pausas de fumaça de cinco minutos a cada dez minutos de alguma forma não me inspira.

modelo regular Comprei para trabalhos pouco frequentes em casa. Em geral, o perfurador perfura. Ou seja, furar. Mas há sérios inconvenientes. Em primeiro lugar, curiosamente, brocas finas são mais difíceis de perfurar do que as grossas. Para ser honesto, estou chocado. Sim, e praticamente não puxa brocas de 18 a 24 mm, você cansa de mexer. mais ou menos normalmente arado com brocas na faixa de 12-16 mm, mas esses não são, para dizer o mínimo, os tamanhos mais populares. A vibração é louca. Eu tive que carregá-lo algumas vezes - 30-40 buracos - minhas mãos caem. Bem, depois de 7 meses, a arruela de pressão quebrou. Esperou quase 2 meses para reparo.

Modelo normal Pequenos furos no concreto ainda podem ser perfurados com quebras de fumaça. Para trabalhos sérios, quando necessário fazer furos abaixo de 14-16 cavilhas, não adequado. Aquece fortemente, de modo que o lubrificante começa a fluir, o golpe francamente fraco. Estragaram o preço, mas não cuidaram da qualidade.

modelo normal Pode funcionar, mas não através de furos grandes. Mas, infelizmente, ele quebra. O problema começou com a bucha após 3 meses. Não vou dizer estupro. Colhido no máximo duas vezes 16 mm em concreto. E assim furos de 8-10 mm. Estou sentado, esperando reparos para a terceira semana. Não há esta lavadora no serviço. Dado o custo de um perfurador, eles poderiam ter feito melhor.

modelo ruim Para uma casa, talvez uma ferramenta sirva, mas não é prático e ilógico comprar um perfurador caro para um trabalho não. Concordo, mais fácil comprar um "chins" duas vezes mais barato que um caro Hitachi. E para trabalho profissional - o desempenho ainda fraco - o golpe não corresponde às características declaradas. Qualquer coisa acima de 12 mm no concreto causa dificuldades e problemas: perfura por muito tempo, a vibração alta (para não falar em sua redução). Sim, é desconfortável segurar nas mãos: a alça de plástico não. E o mais desagradável que a qualidade dos componentes não é quente. Em particular, a lavadora de cartuchos (eu olho para os comentários - este é um infornio geral deste modelo). Além disso, serviço nojento. Então, eu tenho três trocas de disco em um ano. E cada vez, quase um mês de espera pela peça e pelo próprio reparo. Por esse preço - não sério, senhores!

mau modeloPerf muito leve. Mas se voc tiver um trabalho srio e concreto a fazer, melhor no aceitar. 1) A vibrao pode ser reduzida devido a isso, mas uma ala de plstico sem almofadas no gelo. 2) Se voc precisar perfurar a parede com brocas grossas - esquea, ele no pode faz-lo, especialmente atravs e atravs. No fcil de qualquer maneira, mas com hitachi geralmente escuro. 3) Quebrou aps 2 meses - a lavadora do cartucho se desintegrou. Estou h um ms esperando uma pea de reposio.