

Mquina de lavar roupa Atlant CMA 50Y101

grande modelo precisa avisar os clientes para desparafusar o painel traseiro e remover os fixadores do tambor durante a instalao.

grande modelo 1. No comeo eles instalaram algo errado e no ciclo de centrifugao ela pulou para o lado - ela pulou 20 centmetros para o banheiro e depois bateu nele. Ento algo foi ajustado em algum lugar e agora s salta para cima, mas no to alto.2. Li em outros comentrios que a mquina no permite lavar se o tanque "no estiver completamente cheio". No existe isso aqui. Voc pode lavar pelo menos uma meia. O manual diz diretamente que se voc carregar um pouco de roupa, a mquina simplesmente gastar menos gua e detergentes, mas quando voc "sobrecarrega" algo acontece ali. Ainda no experimentei, recomendo a todos!!!