

# Ferramenta Bosch GRO 10.8 V-LI Professional 060190

Uma verdadeira ferramenta profissional da Bosch, embora fabricada na China. Estou envolvido na reparação e manutenção de mecânica de precisão e simplesmente preciso de tal ferramenta. Na verdade, eu tinha, mas o análogo chinês barato da Dremel não é adequado para trabalho profissional. Portanto, ele resistiu por cerca de 9 meses e morreu por um curto-circuito nos enrolamentos do motor. Então eu ia comprar uma Dremel para substituí-lo, mas acabei comprando Bosch. Engraçado, mas depois descobri que ambas as marcas têm o mesmo dono, a preocupação da Bosch, e competem entre si de forma muito condicional. Diria mesmo que não se trata de concorrência no sentido pleno da palavra, mas sim de criação de linhas de produtos paralelas para ganhar uma maior quota de mercado. De qualquer forma, a Bosch GRO 10.8 V-LI Professional e a Dremel 8200 são semelhantes.

modelo terrível

Foto n 2 - o rolamento do fuso e o motor são simplesmente encaixados em uma caixa de plástico, e o rolamento e o motor ficam pendurados na caixa com uma folga de cerca de 0,5~0,8 mm e ressoam durante a operação, causando vibrações frenéticas do cortador em um plano e ruído infernal. O eixo oscila ainda mais. Essas folgas são uma característica da fundição do corpo, ou seja, Formulários de imprensa. Aqueles. este não é um casamento de peças, mas um batente construtivo geral. Portanto, nem comecei a alterá-lo na garantia - há muito barulho, mas não faz sentido.

Ombreira n 3 - o LED da luz de fundo brilha no lugar errado. Durante alguns trabalhos, brilha nos olhos e interfere, mas não ilumina a área de trabalho, porque. padrão) (a porca de ala em forma bloqueia a área de trabalho do LED. Com uma porca cônica (também incluída), esse inconveniente pode não existir, mas com ela a ferramenta escorrega de suas mãos. Como resultado, envolvi o rolamento de folga e o motor com uma espessa camada de fita adesiva de alumínio (embora o cobre fosse melhor, mas não está no est. mo), para que o corpo começasse a ser bem montado com uma folga decente e puxou-o com parafusos auto-roscentes - as lacunas quase apertadas, a folga parece ser também. Tentei moer um pouco - parece segurar, não solta. Ficou muito mais silencioso para trabalhar, as ressonâncias desapareceram. Além disso, pinas e bicos rosqueados de roteadores chineses não cabem aqui - as pinas são mais finas aqui (4,3 mm), a rosca do cartucho menor (cerca de M7x0,5) e o a rosca plástica do case também diferente, em geral, se eu comprasse uma carcaça GRO separadamente, ficaria muito chateado e devolveria na garantia por defeito de fabricação. E assim, em um conjunto completo, verifica-se que a memória + 2 baterias 2Ah + estojo pagam totalmente a compra e não é ofensivo para uma ferramenta de brinquedo. Em geral, esta ferramenta não é digna de usar as letras "Bosch", cor azul e um preço tão selvagem. Em termos de qualidade de trabalho, realmente pior do que qualquer gravador chinês por 1500 rublos. Parece que a Bosch mudou o designer e algum estudante inexperiente e pouco instruído estava envolvido no desenvolvimento desta ferramenta...

usual model

Em geral, faz sentido se você precisar de uma dremel com bateria. Caso contrário, não tem vantagens especiais sobre uma máquina chinesa por 600 rublos.