

# Carregador de Partida Hyundai HY 400

No recomendo a ninguém. O carregador raro. Foi o suficiente para duas cargas, e depois a outra carga não voltou. Foi visto um fusível F1. Imediatamente pensei que o problema era com a bateria, mas depois disso, o problema era F1. Mesmo no novo acionador... repito. .

Hyundai hy-400 Z/U carrega até 50% da capacidade apenas para reviver a bateria e depois pegar a memória do av e recarregar ainda mais. 6 volts 18A/h várias vezes descarregado e carregado a bateria, mas a carga era superior a 50% e a densidade acima de 1,20 não pode ser aumentada ((( em 1A, quando ligado em 4A, após 1 hora, uma medição de densidade total também mostrou 1,20-1,21, os mesmos 50% tiveram que ser recarregado moda antiga até que a densidade foi restaurada para 1,25-1.