Dremel Multi Tool 8100-1/15

modelo ruimO eixo, motor, rolamentos ficam em finos batentes de plstico dentro da caixa - da a grande folga de tudo o que possvel. Sim! Pegando na loja e sacudindo o eixo, voc no sentir isso. Ao inserir a broca na pina, voc no ver as batidas. Mas! Quase todas as ferramentas, exceto uma em forma de broca, vibram em uma ampla faixa de revolues. Ou seja, literalmente, ao inserir um disco de corte, necessrio selecionar a velocidade para que no haja ressonncia, e muitas vezes essas velocidades so maiores do que gostaramos. Existem problemas especialmente grandes com os discos com o sistema SPEED CLIC, estes geralmente so impossveis de trabalhar devido s vibraes. Tentei superar a folga fazendo os rolamentos se encaixarem mais firmemente, vedando a pista externa com folha de cobre - tudo sem sucesso. A rigidez do corpo simplesmente no suficiente, comparei com uma dremel com fio de um amigo - sem exagero - 8100 parece mais uma embarcao chinesa. Muito desapontado. Eu uso, claro. Funciona, independncia conveniente da tomada. Mas no uma ferramenta.

grande modelo

mau modelo