

# Banheira Triton Valerie 170x85

grande modeloNs no instalamos, convidamos especialistas do departamento de servio. Como resultado, tudo funciona bem e no flui. Uma banheira de hidromassagem um dispositivo complexo e sua instalao no pode ser confiada a qualquer um. necessrio dirigir com uma soluo especial, est escrito nas instrues. Os bicos no ficam entupidos com cabelo, apenas tecnicamente impossvel.

modelo terrvelComprei h meio ano quase na velocidade mxima com hidro e massagem de ar. Ao instalar, o encanador aconselhou imediatamente a desligar 2 segmentos da massagem de ar porque "vazaria imediatamente", eles desligaram. Aps 2 meses de uso, um cheiro de pntano de "velha" comeou a ser sentido ao tomar gua . descobriu-se que a gua permanece em algum lugar do sistema de hidromassagem e "floresce", e quando voc liga a hidromassagem, o banheiro fica cheio de gros de areia e cabelos de banhos anteriores! Para tomar banho, agora voc precisa primeiro preench-lo para uma limpeza de hidromassagem e depois preench-lo para o banho. Ao mesmo tempo, no utilizamos a hidromassagem para a finalidade a que se destina. Agora (4 meses de funcionamento), o cheiro intensificou-se e 3 j desabaram! os restantes segmentos de massagem de ar. A situao triste, um desejo - cortar e jogar fora.