

# Cortina de ar trmica Ballu BHC-L08-S05

modelo usual, nada de especial Barulhento (embora um amigo diga que eles trabalham tranquilamente), mas de alguma forma se acostumou. Aps 2 invernos de uso, as buchas caram, o custo do reparo foi declarado comparvel a 2/3 do preo de um novo e mais 3 meses para esperar - provavelmente encomendarei o mesmo)))

terrvel modelocomprei 2 para usar em cachorro-quente . A especificidade do local que as janelas esto constantemente abertas. A rea de 9 metros. Praticamente no aqueceu + quebrou. minha prpria culpa que eu estava cobiando um modelo barato, mas pelo menos alguma vida til deve ser

um modelo com falhas graves Chocalhos de qualidade terrvel, rachaduras, colocado em funcionamento por mais de trs minutos no possvel suportar os clientes no consigo ouvir, minha cabea di terrivelmente com o barulho, que est soltando os braos e as pernas para arrancar

modelo ruim O sistema patenteado de reduo de rudo, por assim dizer , cria expectativa, que o rudo ser aceitvel em uma sala de negcio - no importa como: assim que voc liga o modo de aquecimento, ele comea a roncar. No est claro onde ela conseguiu a altura de instalao de 2,5 metros - ela capaz de criar uma cortina apenas para a janela, mas no para a porta de 200 cm \* 70 cm