

# Bomba submersvel Elpumps BT4877K

modelo terrvel1. As alas so mantidas em 3 soldas a ponto, quando a ala foi puxada, uma solda a ponto se afastou, um buraco se formou na bomba de drenagem e a gua entrou, o que me chocou e o enrolamento queimou. 2. Caixa de ao inoxidvel O ELETRICISTA no conseguiu tirar o enrolamento do gabinete, diz que quando o gabinete aquecido, o enrolamento tambm aquece e no consegue pux-lo. No adequado para reparo.

bom modeloUsado para bombear um poo (4 anis). 50 metros na horizontal, 8 metros na vertical. Ele manteve a presso. A nica coisa que tive que limpar, porque havia alguns trapos no fundo assoreado. Silt puxa com um estrondo. Satisfeito com a escolha.